

重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるため、京都府内26か所で点検活動を実施しました

【内容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を電気設備の不具合に起因する災害から守るため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内の各消防本部・会員各社の協力により府内26施設（下表参照）での点検を2年ぶりに再開、開始以来の点検実施箇所数は累計679箇所（※）となりました。



【点検実施時期】 令和3年11月1日～30日 府内26か所で実施（一覧…裏面参照）

【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起こりがちな不具合箇所・改善提案をまとめました。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事（不適切な材料選択を含む）
- 分電盤の回路行き先表示が無い（→不具合原因調査に手間取らないために、表示を）
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」（火災予防のため、お掃除を）
- 屋外配線への植物絡まり（幹・枝や蔓が成長しすぎると、配線を破壊する恐れあり）

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を 正しく 安全に お使い下さい。

【令和3年度 協力会員および点検施設 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
北陵電工(株) (株)E&E テクノロジー	今宮神社 様（北区） ※2社共同点検	森電気工業(株)	深田部神社 様（京丹後市）
		池田電気(株)	大頂寺 様（宮津市）
(株)京阪電気商会	蘆山寺 様（上京区）	松本電業(株)	多祢寺 様（舞鶴市）
タキバ電機(株)	靈鑑寺門跡 様 （左京区）	福知山電気(株)	梅田神社様（福知山市）
東邦電気産業(株)	壬生寺 様（中京区）	(株)アート	岩王寺 様（綾部市）
(株)関西電業社	西行庵 様（東山区）	(株)昭和電工社	摩気神社 様（南丹市）
カザマ電気工業(株)	安祥寺 様（山科区）	田渕電機産業(株)	許波多神社 様（宇治市）
晶和電気工業(株)	長性院 様（下京区）	五島電気建設(株)	寂照院 様（長岡京市）
中島電工(株)	行住院 様（南区）	(株)オリジナル電設	水度神社 様（城陽市）
(株)鎌電	愛宕念仏寺 様 （右京区）	(株)尾形電気工事	正法寺 様（八幡市）
上野電機(株)	虚空蔵法輪寺 様 （西京区）	(株)植田電機	玉田神社 様 （久世郡久御山町）
富士電気工業(株)	新居家住宅 様 （伏見区）	三和電気工業(株)	佐牙神社 様（京田辺市） ※2社共同点検
(株)大興電気	萱尾神社 様 （伏見区醍醐）	(株)コトネット エンジニアリング	
		山科電気工事(株)	浄瑠璃寺 様（木津川市）
		高崎電機工業(株)	蓮台寺 様 （相楽郡精華町）

点検にご協力いただきましたすべての皆様、
誠にありがとうございました。