

令和2年1月15日

重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるため、京都府内26か所で点検活動を実施しました

【内容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を、電気設備の不具合に起因する災害からまもるため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内の各消防本部・会員各社の協力により府内26施設で点検を実施、開始以来の点検実施箇所数は、累計653箇所（※）となりました。



【点検実施時期】令和元年10月21日～11月16日 府内26か所（一覧…次頁参照）

【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起こりがちな不具合箇所・改善提案をまとめました。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事（不適切な材料選択を含む）
- 分電盤の回路行き先表示が無い（→不具合原因調査に手間取らないために、表示を）
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」（火災予防のため、お掃除を）
- 屋外配線への植物絡まり（幹・枝や蔓が成長しすぎると、配線を破壊する恐れあり）

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を 正しく 安全に お使い下さい。

※ 重要文化財の他に、社会福祉施設の安全点検（実施期間：昭和51年～平成22年・延386箇所）を実施しました。

【令和元年度 協力会員および点検施設 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
北陵電工(株)	清雲山圓成寺 様(北区)	奥滝電気(株)	竹野神社 様(京丹後市)
(株)京阪電気商会	本山妙覚寺 様(上京区)	森電気工業(株)	元伊勢籠神社 様(宮津市)
(株)昭和電工社	勝林院 様(左京区)	(株)アート	東山寺 様(舞鶴市)
(株)関西電業社	行願寺 様(中京区)	(株)堀通信	一宮神社 様(福知山市)
(株)鎌電	新善光寺 様(東山区)	(株)アート	八津合八幡宮 様(綾部市)
中島電工(株)	牛尾山法嚴寺 様(山科区)	星和電機工事(株)	愛宕神社 様(亀岡市)
東邦電気産業(株)	権現寺 様(下京区)	田渕電機産業(株)	平等院観音堂 様(宇治市)
晶和電気工業(株)	大福寺 様(南区)	五島電気建設(株)	楊谷寺 様(長岡京市)
山科電気工事(株)	遍照寺 様(右京区)	富士電気工業(株)	荒見神社 様(城陽市)
日本システム工業(株)	浄住寺 様(西京区)	(株)尾形電気工事	内神社 様(八幡市)
(株)ハンシン電気	海寶寺 様(伏見区)	高崎電機工業(株)	白山神社 様(京田辺市)
(株)大興電気	西方寺 様(伏見区醍醐)	(株)植田電機	若宮八幡宮 様 (久世郡久御山町)
		中島電気工事(株)	御霊神社 様(木津川市)
		三和電気工業(株)	常念寺 様(相楽郡精華町)

点検にご協力いただきましたすべての皆様、
誠にありがとうございました。